

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: Reforma e Manutenção do Ginásio Poliesportivo Municipal Helio de Araujo Silva
Coordenadas: Latitude: -20.691962°e Longitude: -43.296774°



Foto 1: Fachada Frontal do Ginasio Poliesportivo



Foto 2: Ginasio Poliesportivo área interna



Foto 3: Ginásio Poliesportivo área interna



Foto 4: Piso da Quadra



Foto 5: Circulação interna do Ginásio Poliesportivo




Foto 6: Sanitário Masculino



Foto 7: Vestiário



Foto 8: Vestiário




Foto 9: Escada de acesso ao pavimento superior



Foto 10: Pavimento superior



Foto 11: Sanitário externo

Piranga/MG, 04 de setembro de 2025.

Suane Evelyn dos Reis Soares
Engenheira Civil – CREA-MG 200214/D